

# 中华人民共和国国家标准

**GB/T 16484.11—2009** 代替 GB/T 16484.11—1996

# 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第 11 部分:氧化铅量的测定 火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light rare earth carbonate—

Part 11: Determination of lead oxide content—

Flame atomic absorption spectrometry

2009-10-30 发布

2010-05-01 实施

## 前言

GB/T 16484--2009《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分 22 个部分: ---第1部分:氧化铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法; ——第2部分:氧化铕量的测定 电感耦合等离子体质谱法; 第 3 部分:15 个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法; ──第4部分:氧化钍量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法; ---- 第 5 部分:氧化钡量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法; 第 6 部分:氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法; ——第7部分:氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第8部分:氧化钠量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第9部分:氧化镍量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第 10 部分:氧化锰量的测定 火焰原子吸收光谱法; 一第 11 部分:氧化铅量的测定 火焰原子吸收光谱法; ---第12部分:硫酸根量的测定: ---- 第 13 部分: 氯化铵量的测定 蒸馏-滴定法; 一第 14 部分:磷酸根量的测定 锑磷钼蓝分光光度法; ----- 第 15 部分:碳酸轻稀土中氯量的测定 硝酸银比浊法; ——第 16 部分: 氯化稀土中水不溶物量的测定 重量法: 一第 17 部分:碳酸稀土中水分量的测定; 一第 18 部分:碳酸轻稀土中灼减量的测定 重量法; —第 20 部分:氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定 电感耦合等离子体质 潜法; —第 21 部分:氧化铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法; 一第 22 部分:氧化锌量的测定 火焰原子吸收光谱法;

本部分代替 GB/T 16484.11--1996《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 原子吸收光谱法测定铅量》。

本标准与 GB/T 16484.11-1996 相比,主要有如下变动:

----第23部分:碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定 重量法。

- ——取消了有缝式石英管装置的燃烧器,采用普通燃烧器;
- ——增加了精密度条款;
- ——增加了质量保证和控制条款;

本部分为 GB/T 16484 的第 11 部分。

- -----删除了原标准中的附加说明;
- ——对标准文本进行了编辑性修改。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位:北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

#### GB/T 16484, 11-2009

本部分参加起草单位:包钢稀土高科技股份有限公司、江阴加华新材料资源有限公司。 本部分主要起草人:刘英。

本部分参加起草人:鲍永平、任晓光、郑昆、谢建伟、赵萍红、何凤娟。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为:

----GB/T 16484.11-1996.

# 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第 11 部分:氧化铅量的测定 火焰原子吸收光谱法

#### 1 范围

GB/T 16484 的本部分规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中氧化铅含量的测定方法。 本部分适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中氧化铅含量的测定。测定范围:0.005 0%~0.020%。

#### 2 方法原理

试料经硝酸溶解,以空气-乙炔火焰,使用高性能空心阴极灯,于原子吸收光谱仪,波长 217.0 nm 处,用氘灯扣除基体背景测量铅的吸光度。

#### 3 试剂和材料

- 3.1 过氧化氢(30%)。
- 3.2 硝酸(1+1)。
- 3.3 铅标准贮存溶液:称取 0.5000 g 金属铅[w(Pb)>99.99%],置于 200 mL 烧杯中,加 20 mL 硝酸 (3.2),缓慢加热至完全溶解,煮沸数分钟以驱除氮的氧化物。冷却至室温,移人 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 1 mg 铅。
- 3.4 铅标准溶液:移取 10.00 mL 铅标准贮存溶液(3.3),于 200 mL 容量瓶中,加 20 mL 硝酸(3.2),用 水稀释至刻度,混匀。此溶液 1 mL 含 50 μg 铅。

#### 4 仪器

原子吸收光谱仪,附铅空心阴极灯。

在仪器最佳条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

- ——特征浓度:在与测量样品溶液的基体相一致的溶液中,铅的特征浓度不大于 0.009 5 µg/mL。
- 一一精密度:用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度,其标准偏差不超过平均吸光度 1.0%;用最低浓度的标准溶液(不是零标准溶液)测量 10 次吸光度,其标准偏差应不超过最高溶液平均吸光度的 0.5%。
- ——工作曲线线性:将工作曲线按浓度等分成五段,最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之 比,应不小于 0.7。

#### 5 试样

- 5.1 氯化稀土试样的制备:将试样破碎,迅速置于称量瓶中,立即称量。
- 5.2 碳酸轻稀土试样的制备:试样开封后立即称量。

#### 6 分析步骤

#### 6.1 试料

按表1称取试样,精确至0.0001g。

氧化铅含量范围(质量分数)/%	称样量/g
0.005 0~0.010	1,000
>0.010~0.020	0. 500

#### 6.2 測定数量

称取两份试料进行平行测定,取其平均值。

#### 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

#### 6.4 測定

#### 6.4.1 试料的溶解

将试料(6.1)置于 100 mL 烧杯中,加入 10 mL 硝酸(3.2),低温加热至试料溶解,若有不溶物,滴加过氧化氢(3.1),待试料完全溶解后,加热分解多余的过氧化氢,取下冷却至室温,移入 100 mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

#### 6.4.2 试料溶液的测定

使用空气-乙炔火焰,用高性能空心阴极灯,于原子吸收光谱仪波长 217.0 nm 处,以水调零,用氘灯扣背景模式,测量试液的吸光度,从工作曲线上查出相应的铅的质量浓度。

#### 6.4.3 工作曲线的绘制与测定

移取 0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 铅标准溶液(3.4)分别置于一组 100 mL 容量瓶中,各加入 5 mL 硝酸(3.2),以水稀释至刻度,混匀。使用空气-乙炔火焰,用高性能空心阴极灯,于原子吸收光谱仪波长 217.0 nm 处,以水调零,用氘灯扣背景模式,测量试液的吸光度。以铅量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制工作曲线。

#### 7 分析结果的计算与表述

按式(1)计算氧化铅的质量分数(%):

$$w(PbO) = \frac{(\rho - \rho_0)V \times 1.077 \times 10^{-6}}{m} \times 100$$
 .....(1)

式中:

 $\rho$ ——自工作曲线上查得的被测试液中铅的质量浓度,单位为微克每毫升( $\mu$ g/mL);

ρ<sub>0</sub>——自工作曲线上查得的(随同)试料(做)空白溶液中铅的质量浓度,单位为微克每毫 升(μg/mL);

V——试液的总体积,单位为毫升(mL);

m----试料的质量,单位为克(g);

1.077 2---氧化铅与铅的换算系数。

#### 8 精密度

#### 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过 5%,重复性限(r)按表 2 数据采用线性内插法求得。

表 2

氧化铅质量分数/%	重复性限(r)/%
0.006 4	0.000 8
0.012	0.004
0.020	0.003

### 8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表 3 所列允许差。

表 3

氧化铅含量范围(质量分数)/%	允许差 /%
0.005 0~0.007 5	0.0020
>0.007 5~0.010	0.004 0
>0.010~0.020	0.005

### 9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时,应首先使用)校核一次本部分分析方法的有效性。当过程失控时,应找出原因,纠正错误,重新进行校核。